



JANNY MT



Installations flexibles de modules d'Atmosphère Contrôlée

Tiempo Test



Tiempo Test



Fonctions

1- **Touche ON** : Mise en marche.
2-Attendre l'affichage des mesures.
3-Appuyer pour faire une analyse.



Options de réglage heure/date et calibrage



Touche OFF : Retour au menu principal.
(Appuyer pendant 2 secondes pour arrêter)



Informations sur le chargeur, le circuit de charge ou la batterie :

Après avoir connecté le câble de charge :

- A - Lampe de charge allumée --> tout est correct !
- B - Lampe de charge éteinte --> chargeur défectueux

- **Données techniques :**
Dimensions en mm : 91x106x187
T°C de stockage : 20°C - max 70°C
Poids : environ 600g
Gaz : CO₂, O₂ et mélanges dans des gaz non combustibles, gaz non toxiques et non corrosifs.
Pression d'entrée de gaz : max. 0,3 bar.
Volume prélevé : 12-14 ml.
Temps de mesure : 10 secondes.
Nombre de mesures : environ 250 avec une batterie.

Entretien de l'appareil Tiempo Test

Entretien du filtre et des aiguilles :

• Vérifier que le débit d'air passe dans l'aiguille et s'assurer qu'elle n'est pas bouchée. Vous pouvez nettoyer l'aiguille après plusieurs mesures grâce à la tige métallique située dans les étuis d'aiguilles.

Calibrage de l'appareil Tiempo Test :

• Quand faut-il recalibrer ?


Il faut calibrer l'appareil si un changement climatique important dans l'atmosphère est intervenu, afin d'éviter les mesures inexactes. L'exposition des instruments à des changements importants des conditions environnementales (changement de température par exemple), nécessite un recalibrage.


- **Analyse de l'O₂ :**
Sonde : cellule électrochimique
Gamme de mesure : 0...100 Vol.-% O₂
Précision : 0,1% absolu pour des concentrations O₂ < 10 vol.-%
Durée de vie : capteur remplaçable


- **Analyse du CO₂ :**
Sonde infrarouges.
Gamme de mesure : 0...100 Vol.-%
Précision : +/- 2 % PE à 20°C (+/- 2%CO₂).
Calibration : 2 points de calibration (point zéro, point haut).
Pression d'utilisation (g) : atmosphérique.

Le calibrage de l'O₂ au point 20,9 se fait avec l'air ambiant (lieu très ventilé).

Appuyer plusieurs fois sur  pour faire apparaître la fenêtre :





Puis appuyer sur  pour commencer le calibrage.


Appuyer sur  pour revenir au menu principal.

Le calibrage du CO₂ au point 0 se fait avec l'air ambiant (lieu très ventilé).

Appuyer plusieurs fois sur  pour faire apparaître la fenêtre :



Puis appuyer sur  pour commencer le calibrage.

Appuyer sur  pour revenir au menu principal.

Les calibrages O₂ à 0% et CO₂ à 100% peuvent se réaliser avec une bouteille de CO₂ 100%.

Sté JANNY MT SAS
La Condemine 71260 Péronne France

Tél : 0033.3.85.23.96.20

Fax : 0033.3.85.36.96.58 / 0033.3.85.23.96.29

Mail : jannymt@jannymt.com

Web : www.jannymt.com